

Establecimiento: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (UNC).

Fecha: 12/04/2023

Dirección: Enrique Barros S/N. Localidad-Provincia: Ciudad Universitaria, (5000) Córdoba

Actuación del personal durante la emergencia		BIEN	REG.	MAL	N/A
1	Evacuación del personal docente y nodocente en forma ordenada y deprisa	X			
2	Evacuación del alumnado y público en general en forma ordenada y deprisa	X			
3	Situación de los Medios de Evacuación (vías y puertas de emergencia)	X			
4	Situación de las sendas peatonales alrededor del edificio	X			
5	Detención de máquinas y/o equipos de obra que estuvieran trabajando al momento de la emergencia				X
6	Circulación del personal docente y nodocente sin portar objetos y efectos personales	X			
7	Evacuación del personal docente y nodocente SIN estado de pánico	X			
8	Evacuación del alumnado, visitas, proveedores, contratistas, etc SIN estado de pánico	X			
9	Evacuación completa del personal docente y nodocente, sin permanencia en otras áreas		X		
10	Cumplimiento del Rol de Vigilancia (control de accesos, ordenamiento de la salida, etc)	X			

Actuación de la estructura y roles de emergencia		BIEN	REG.	MAL	N/A
1	Liderazgo de la emergencia, claridad de las órdenes, coordinación de acciones entre roles	X			
2	Verificación de las condiciones para el reingreso del personal a planta	X			
3	Aviso y contacto con los servicios de ayuda auxiliar (bomberos, policía, SEM, etc.)	X			
4	Verificación del aviso de alarma (acudiendo al sitio) y posterior comunicación entre roles	X			
5	Reconocimiento y ejecución de cortes de energías y fluidos	X			
6	Mantenimiento de apertura de los medios de evacuación (vías y puertas de emergencia)	X			
7	Liberación de portones o lugares para acceso de los servicios de emergencia			X	
8	Búsqueda de alguna ruta alternativa para evacuar y posterior guía de las personas hacia la misma				X
9	Conducción de las personas de cada aula/sector a la salida asignada y desde allí al Punto de Encuentro	X			
10	Control e informe sobre la evacuación total del piso, aula o sector.		X		
11	Recuento del personal en el Punto de Encuentro y posterior informe de situación		X		


Verificación de las instalaciones		BIEN	REG.	MAL	N/A
1	Ausencia de obstáculos en sendas peatonales y medios de evacuación	X			
2	Correcta apertura de puertas de emergencia	X			
3	Botiquines de Primeros Auxilios completos, en el Punto de Encuentro		X		
4	Seguridad del Punto de Encuentro		X		
5	Ausencia de vehículos y obstáculos en el ingreso de los SEM		X		
6	Audición y detección de la Alarma de emergencia en cada sector de la dependencia		X		
7	Audición y detección de la Alarma de emergencia desde la Guardia	X			
8	Funcionamiento de la comunicación entre brigadistas	X			
9	Funcionamiento de la comunicación hacia los números de emergencia	X			

Verificación de la emergencia		BIEN	REG.	MAL	N/A
1	Duración de la emergencia (desde su detección hasta la reanudación de las actividades)	20 min	X		
2	Tiempo de activación del pulsador de emergencia a partir del evento	1 min	X		
3	Tiempo de intervención (desde la detección hasta la atención del accidentado o evento)	--			X
4	Tiempo de la comunicación a partir del evento (vigilancia, responsables, SEM)	1 min	X		
5	Tiempo de respuesta del Servicio de Emergencia Médica, desde la llamada hasta su llegada	--			X
6	Tiempo de respuesta del Servicio de Bomberos, desde la llamada hasta su llegada	--			X
7	Contratistas en tareas no rutinarias, visitas, proveedores, etc., afectados en la emergencia	0	X		
8	Cantidad de veedores del simulacro	4	X		
9	Cantidad de brigadistas	28	X		

Observaciones / Conclusiones finales
<i>Las personas respondieron muy bien, evacuando de forma ordenada pero al trasladarse desde los Puntos de Reunión B y C hacia el Punto de Encuentro A, se agruparon en el frente del edificio bloqueando el ingreso en dichos accesos. De acuerdo a los testimonios recogidos, se pudo apreciar que el sonido de las sirenas no tiene el alcance necesario en determinados sectores, por ej.: Secretarías de Administración, Académica y de Desarrollo y Evaluación Institucional-, entre otros.</i>
<i>La estructura de Roles de Emergencia hizo hincapié en el alumnado y no tanto en el Personal por lo que quedaron algunos áreas o sectores sin verificar.-</i>

PLAN DE TRABAJO post ejercicio SIMULACRO DE EVACUACIÓN

Ítem	Sector	No conformidad	Medida sugerida	Responsable	Prioridad
1	FyPE /Aulas Q-R-S-T-U	Sirena acústica no tiene el tono característico de las alarmas de incendio/evacuación.	Reemplazar el equipo Dumont existente por Notifier ó Bosch	Oficina H&S / Proveedor	Media
2	Pasillo Gabinete Informático I	Sirena acústica no tiene el tono característico de las alarmas de incendio/evacuación.	Reemplazar el equipo Dumont existente por Notifier ó Bosch	Oficina H&S / Proveedor	Media
3	Escalera Hall Aula O - Entrepiso	Avisador manual no funciona.	Reemplazar el AM y el módulo de monitoreo correspondiente.	Oficina H&S / Proveedor	Alta
4	Edificio principal	Falta instalar esquemas de evacuación generales y por sector.	Revisar contenido y diseños, y hacer el pedido al Proveedor	Oficina H&S / Proveedor	Media
5	Biblioteca Manuel Belgrano	Sirena está sin sonido, es decir sólo luz pulsátil.	Desarmar equipo y conectar el audio	Oficina H&S / Proveedor	Alta
6	Secretarías de Administración, Académica y de Desarrollo y Evaluación Institucional	Sonido de la alarma muy bajo (casi no se escuchaba).	Realizar estudio de alarma y notificación de eventos apuntado al alcance las SE	Oficina H&S	Alta



Lic. G. Hugo Picazzo
M.P. 24841625/6289