



Universidad Nacional de Córdoba  
2026

## Nota

**Número:**

**Referencia:** Fallas sistema de refrigeración DC


**A:** Miguel Montes (PSI#REC),

**Con Copia A:** ANA LAURA CALDERON (ME#PSI), Maria Laura Grasseti (DT#SGI),

---

En el día de la fecha se detectó que, en el Datacenter del Pabellón Argentina, se encuentran fuera de servicio dos de los cinco equipos de aire acondicionado que posee la sala.

Esta situación representa un riesgo para la continuidad operativa del datacenter, ya que la disminución de la capacidad de refrigeración puede provocar un aumento de temperatura en la sala y afectar el funcionamiento de la infraestructura alojada. En caso de superar los valores adecuados de operación, podrían producirse apagados preventivos o fallas en los equipos, comprometiendo la prestación de los servicios que dependen de este datacenter. Se adjunta gráfico donde se observa el aumento de temperatura registrado en la sala.



Por tal motivo, se considera necesario avanzar con la revisión y reparación de los equipos afectados a la brevedad, a fin de restablecer la capacidad de refrigeración y reducir el riesgo operativo.

