



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE MATEMATICA ASTRONOMIA Y FISICA

RESOLUCION N°: 54/90

VISTO: Que se hace imprescindible la reparación de un freezer NEBA FHP5 ubicado en los Laboratorios de Enseñanza de la Física de esta Facultad, dado que el mismo ha dejado de funcionar, resultando imposible su puesta en servicio con los medios propios disponibles.

CONSIDERANDO:

La urgencia con que debe encararse la contratación del mencionado trabajo, dado que el mismo se utiliza en la fabricación de hielo, para la realización de los distintos prácticos de Física II.
La conveniencia de contratar los servicios de reparación con el Service oficial de la marca del aparato, y teniendo en cuenta las garantías ofrecidas en cuanto a calidad de trabajo y legitimidad de reuuestos;
por ello

EL DECANO DE LA FACULTAD DE MATEMATICA ASTRONOMIA Y FISICA

R E S U E L V E

Artículo 1°: Contratar en forma directa con la firma NEBA SA. (Service Oficial) los trabajos que demande la reparación del equipo freezer de los Laboratorios de Enseñanza de la Física, de esta Facultad.

Artículo 2°: Disponer el pago de la suma de \$ 330.000.- (Austales trescientos treinta mil) a la firma NEBA S.A. por los trabajos contratados y según lo presupuestado por esta.

Artículo 3°: Imputar el mencionado gasto, a las respectivas partidas del presupuesto vigente, abonándose la erogación a través de Fondo permanente.

Artículo 4°: Comuníquese y archívese.-

Córdoba, Mayo 4 de 1990.-


MARTA E. GARCIA SOLA
DIRECTORA
AREA ECONOMICA-FINANCIERA


OSCAR A. CAMPOLI
DECANO